

2025年の林業における死亡災害の事例

番号	発生月	時間帯	業種	作業の概要
1	1月	10~12	木材 伐出業	チェーンソーと木材グラップル機による共同作業において作業後に伐根付近にいた被災者に木材グラップル機又は伐倒木が激突した。
2	1月	12~14	木材 伐出業	立木の伐倒作業に従事していた被災者が、伐倒した木の傍で倒れているところを発見された。
3	1月	14~16	その他 の林業	単独でチェーンソーを用いて伐木作業を行っていた被災者が、伐倒木の下で倒れた状態で発見された。
4	1月	14~16	その他 の林業	チェーンソーで伐木作業を行っていた被災者が、仰向けで地面に倒れ、頭部を倒木と地面との間に挟まれた状態で発見された。
5	2月	12~14	木材 伐出業	事業主が伐木した伐倒木が、別の伐倒木の枝打ち作業に従事していた被災者の頭部に激突した。
6	2月	12~14	木材 伐出業	ナラの木がかかり木となっている桜の木をチェーンソーを使用して伐倒したところ、かかり木が被災者に直撃した。
7	2月	8~10	木材 伐出業	チェーンソーを用いて立木を伐倒した際に、当該立木が縦に裂け被災者に激突した。
8	3月	10~12	木材 伐出業	伐倒作業でクサビを打っていたところ、伐倒木の元口が谷側にずり落ち、伐倒方向と逆方向に倒れ、さらに別の伐倒木に当たり、退避していた被災者に激突した。
9	3月	10~12	その他 の林業	チェーンソーでの伐木作業をしていたところ、伐倒木の伐倒方向が変わり、近くに退避していた被災者に激突した。
10	3月	16~18	木材 伐出業	作業道脇の路肩から伐木等機械（グラップル機）ごと法面に転落したものの。
11	4月	10~12	木材 伐出業	チェーンソーを用いてヒノキの伐倒作業を行っていたところ、伐倒していたヒノキとつるで絡まった別のヒノキがともに倒れ、激突した。
12	4月	14~16	木材 伐出業	チェーンソーを用いて斜面の立木を伐倒した際に、下端が裂けた状態の伐倒木が当たった。
13	4月	14~16	木材 伐出業	チェーンソーで立木を伐倒した際、伐倒木が岩塊に接触して反発し、当該伐倒木の元玉の部分が被災者に激突した。 (推定)
14	6月	8~10	その他 の林業	チェーンソーを用いて上方にツルの絡んだ腐朽木の伐木作業を行っていたところ、その衝撃で腐朽木の上部が折れて落下し激突した。

15	7月	12~14	木材 伐出業	被災者がフォワーダから上半身を乗り出しバック走行で移動していたところ、チェーンソーで伐倒された伐倒木が頭部を直撃した。
16	7月	14~16	その他 の林業	伐倒木が立木に引っかかったため、伐倒方向に滑車を設置し、架線集材機械で引っ張って引き倒そうとしたところ、ウインチの繊維ロープが切れて伐倒木の伐倒方向が変わり下敷きになった。
17	8月	8~10	その他 の林業	下刈り作業を行うため勾配50度の傾斜地を山側に移動していたところ、何らかの原因で墜落し岩に頭部をぶつけた。
18	9月	14~16	木材 伐出業	スイッチバックの転換所の端から約40メートル崖下に転落し、運転席が潰れている状態のフォワーダが発見されたもの。
19	9月	6~8	木材 伐出業	車両系木材伐出機械を自走して貨物自動車に積込んでいたところ、貨物自動車のアウトリガー接地箇所の道路が陥没したため、反動で車両系木材伐出機械が道路脇の斜面へ転落し、その下敷きとなった。
20	9月	10~12	木材 伐出業	杉の伐採作業において、約20メートル離れた場所で別の立木の伐採作業をしていた被災者の方向に杉が倒れ、被災者に当たった。
21	9月	16~18	木材 伐出業	フェラバンチャを用いて、作業道の開設作業を行っていたところ、作業道の路肩から約15メートル下の谷に、フェラバンチャごと転落した。
22	10月	8~10	その他 の林業	伐倒木の下に木の棒を差し入れ、これを持ち上げようとしたところ、左足を載せていた別の伐倒木が動いたため、バランスを崩して転倒した。
23	12月	14~16	木材 伐出業	機械集材装置を使用して、ワイヤロープで荷掛けされた状態の杉及び雑木を運搬後、搬器を停止させたところ、反動でつり荷の雑木が回転して被災者を直撃した。
24	12月	16~18	木材 伐出業	玉切り材を解体用つかみ機で仮置き場所に移動させていたところ、玉切り作業従事者である被災者が当該機械の下敷きになった。
25	12月	14~16	木材 伐出業	チェーンソーを用いて立木を伐倒していたところ、付近にある根が腐っていた木が倒れ、被災者に激突したもの。

(注) 2026年2月7日時点での速報であり、今後、内容が修正されることがあり得る。